

LAUDO DE VISTORIA

Caminhão IWY6B57

Glademir Karpinski

Engenheiro Mecânico

Especialista em Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

1. Apresentação	3
2. Laudo Técnico	3
3. Finalidade	3
4. Informações complementares	3
5. Histórico	3
6. Análise	4
7. Conclusão	4
8. Apêndice	6
8.1. Foto 1	6
8.2. Foto 2	6
8.3. Foto 3	7
8.4. Foto 4	7
8.5. Foto 5	7
8.6. Foto 6	8
8.7. Foto 7	8
8.8. Foto 8	8
8.9. Foto 9	9
8.10. Foto 10	9
8.11. Foto 11	9
8.12. Foto 12	10
8.13. Foto 13	10
8.14. Foto 14	10
9. Anexo	11
9.1. ART	11



1. Apresentação

Glademir Karpinski, Engenheiro Mecânico, Especialista em Segurança do Trabalho, inscrito no CREA nº RS083466. Vem expor e o que segue:

O contratante solicita a confecção de um laudo de vistoria em um caminhão, marca Ford Cargo 2629 6x4, cor branca, placas IWY6B57, ano fabricação 2014, modelo 2015, Chassis 9BFZEANE7FBS74463, Renavan 01071180948, diesel, basculante, de propriedade da Prefeitura Municipal de Coxilha, conforme fotos do apêndice.

2. Laudo Técnico

Contratante

Prefeitura Municipal de Coxilha

Município de Coxilha - RS

3. Finalidade

A finalidade do presente laudo de avaliação é de fornecer um parecer técnico sobre o conserto do caminhão acima caracterizado.

4. Informações complementares

Data da vistoria: 19/01/2024

Local da vistoria: Parque de Máquinas Pref. Municipal de Coxilha
Município de Coxilha

5. Histórico

Aos dezenove dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e quatro, o Sr. Prefeito Municipal da cidade de Coxilha, incumbiu o signatário, o Eng. Glademir Karpinski, a tarefa de realizar um laudo vistoria para conserto dos danos no caminhão acima caracterizado.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas - RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



6. Análise

Foi realizada a análise do caminhão em questão, na qual foi constatada a necessidade de substituição das seguintes peças para conserto e seu funcionamento perfeito:

Item	Descrição	Un.	Quant.
1	Jogo de anéis	Jg	1
2	Jogo de junta completo	Jg	1
3	Jogo de bronzinas de biela	Jg	1
4	Jogo de bronzinas de mancais	Jg	1
5	Jogo de pistões e anéis	Jg	1
6	Bomba de óleo	Pç	1
7	Retentor de válvula	Pç	24
8	Guias de válvula	Jg	12
9	Fluído de radiador	Lt	8
10	Kit Limpeza	Kit	1

Serviço de:

- Desmontagem;
- Limpeza das peças;
- Polir virabrequim;
- Brunir Camisas;
- Ajuste altura dos pistões;
- Montagem interna e ajustes diversos;
- Montagem externa e ajustes diversos;
- Testes e ajustes diversos.

7. Conclusão

Em face ao exame pericial realizado, com base na análise realizada, no caminhão acima caracterizado, foi constatada a necessidade de substituição, das peças descritas no item anterior. A relação de peças e serviços poderá sofrer alterações no decorrer da execução dos serviços, devido a sua complexidade, e a avaliação ser efetuada com o motor sem estar desmontado.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



Orientamos para que as peças sejam substituídas por peças originais, devido a qualidade, durabilidade, desempenho, e robustez, gerando uma economia para o município na sua utilização.

Sendo o presente laudo impresso, via computador, encerrado e lavrado em 22 de janeiro do corrente ano, contendo 11 (onze) páginas, numeradas sequencialmente, impressas e rubricadas no anverso, com 14 (quatorze) fotos no apêndice, ART, em anexos.

GLADEMIR

KARPINSKI:49986880068

Assinado de forma digital por
GLADEMIR

KARPINSKI:49986880068

Dados: 2024.01.23 08:17:50 -03'00'

Eng. Glademir Karpinski

CREA RS 083466/D

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



8. Apêndice

8.1. Foto 1



8.2. Foto 2



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G.K.' with a stylized flourish.


8.3. Foto 3



8.4. Foto 4



8.5. Foto 5



Rua Senador Salgado Filho, 779
 Getúlio Vargas – RS
 CEP 99.900-000
 Fone: (54) 3341-1387
 e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

8.6. Foto 6



8.7. Foto 7



8.8. Foto 8



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com




8.9. Foto 9



8.10. Foto 10



8.11. Foto 11



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas - RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Karpinski', located in the bottom right corner of the page.

8.12. Foto 12



8.13. Foto 13



8.14. Foto 14



9. Anexo
9.1. ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



ART Número
12987754

Tipo: OBRA OU SERVIÇO	Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Modalidade: NORMAL

Contratado		
Carteira: RS003466	Profissional: GLADEMIR KARPINSKI	E-mail: glademir.karpinski@gmail.com
RNP: 2200072872	Título: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho	
Empresa: NENHUMA EMPRESA		Nr.Reg.:

Contratante		
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA	E-mail:	
Endereço: ILSO JOSE WEBBER 122	Teléfono:	CPF/CNPJ: 92411933000190
Cidade: COXILHA	Bairro: CENTRO	CEP: 99145000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA		
Endereço da Obra/Serviço: ILSO JOSE WEBBER 122		CPF/CNPJ: 92411933000190
Cidade: COXILHA	Bairro: CENTRO	CEP: 99145000 UF: RS
Finalidade: PÚBLICO	Valor Contrato(R\$): 11.100,00	Honorários(R\$):
Data Início: 02/01/2024	Prev.Fim: 30/04/2024	Est.Chamo:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Victoria	Máquinas Borevárias		
Victoria	Máquinas, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestais		
Victoria	Veículos Automotores - Caminhão		
Victoria	Veículos Automotores - Ônibus		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 23/01/2024

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima GLADEMIR KARPINSKI Profissional	De acordo PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA Contratante
---------------------	---	--

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com