LAUDO DE VISTORIA

Motoniveladora

Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

1. Apresentação 4
2. Laudo Técnico 4
3. Finalidade 4
4. Informações complementares 4
5. Histórico 4
6. Análise 5
7. Conclusão 8
8. Apêndice 9
8.1. Foto 1 9
8.2. Foto 2 9
8.3. Foto 3 10
8.5. Foto 5 10
8.6. Foto 6 10
8.7. Foto 7 11
8.8. Foto 8 11
8.9. Foto 9 11
8.10. Foto 10 12
8.11. Foto 11 12
8.12. Foto 12 12
8.13. Foto 13 13
8.14. Foto 14 13
8.15. Foto 15 13
8.16. Foto 16 14
8.17. Foto 17 14
8.18. Foto 18 14
8.19. Foto 19 15

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

8.20. Foto 20 15
8.21. Foto 21 15
8.22. Foto 22 16
8.23. Foto 23 16
8.24. Foto 24 16
9.Anexo 17
9.1. ART 17

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

1. Apresentação

Glademir Karpinski, Engenheiro Mecânico, Especialista em Segurança do Trabalho, inscrito no CREA nº RS083466. Vem expor e o que segue:

O contratante solicita a confecção de um laudo de vistoria de uma motoniveladora, marca New Holland, modelo RG 140B, de propriedade da Prefeitura Municipal de Coxilha.

2. Laudo Técnico

Contratante Prefeitura Municipal de Coxilha

3. Finalidade

A finalidade do presente laudo de vistoria é fornecer um parecer técnico, sobre o estado da motoniveladora acima caracterizada.

4. Informações complementares

Data da vistoria: 09/12/2020

Local da vistoria: Garagem da Prefeitura
Município de Coxilha

5. Histórico

Aos nove dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte o Sr. Prefeito Municipal de Coxilha, incumbiu o signatário, o Eng. Glademir Karpinski, Eng. Glademir Karpinski, a tarefa de realizar um laudo de vistoria de conserto da motoniveladora acima caracterizada.

Teve-se acesso a motoniveladora em questão, com fotos no apêndice.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

6. Análise

Foi realizada a análise da motoniveladora em questão, e na qual foi constatada a necessidade de substituição das seguintes peças para seu perfeito funcionamento:

Código	Quant.	Descrição
73161226	1	Filtro de óleo
75312857	6	Abraçadeiras
75312842	2	Rolamento
75288494	2	O"Ring
75288493	2	O"Ring
75288425	1	O"Ring
75288424	1	O"Ring
75287701	1	O"Ring
75288503	1	O"Ring
75289384	1	Sensor
75287702	1	Retentor
75288479	1	Rolamento
75289382	1	Engrenagem
75288476	1	Anel
75288477	1	Anel Elástico
75288480	3	Rolamento
75289380	1	Engrenagem
75289381	2	Engrenagem
75289404	1	Eixo
75289396	1	Eixo
75289400	1	Eixo
75289407	1	Eixo
75289412	1	Eixo
75289414	1	Eixo
75288424	1	O"Ring
75282399	1	Rolamento
75289398	1	Eixo
75288486	1	Rolamento
75287708	70	Discos de Pressão
75287707	7	Placa
75288490	7	Anel Elástico

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

Código	Quant.	Descrição
75288882	6	Rolamento
75287755	3	O"Ring
75287711	4	O"Ring
75287722	1	Engrenagem
75287715	6	Rolamento
75288894	3	Anel Elástico
75312847	70	Disco de Embreagem
75288486	8	Rolamento
75287751	7	Anel Elástico
75289402	7	Anel Elástico
5287753	42	Mola
75287752	7	Anel
75287712	7	Pistão
75288896	11	Retentor
75289401	2	Eixo
75289403	1	Engrenagem
75287720	5	O"Ring
75287711	3	O"Ring
75289406	1	Engrenagem
75289405	1	Eixo
75289410	1	Engrenagem
75289411	2	Rolamento
75288491	1	Rolamento
75289408	2	Eixo
75289409	1	Engrenagem
75289413	2	Engrenagem
74288491	1	Eixo
75288492	2	Rolamento
75288416	1	Eixo
75288458	1	O"Ring
75312820	1	Filtro
75288501	1	Retentor
75288494	1	O"Ring
75288512	2	Rolamento
75289431	1	Anel Elástico
75288525	2	O"Ring
75289055	1	Junta
75288891	1	O"Ring

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

Código	Quant.	Descrição
75289463	1	Junta
75288889	1	Junta
75288434	1	O"Ring
75288439	2	O"Ring
75288438	2	O"Ring
75288437	2	O"Ring
75312849	1	O"Ring
75289455	1	O"Ring
75289454	1	O"Ring
75288881	2	Retentor
75288502	2	Retentor
75287719	2	O"Ring
75287756	1	Bomba de óleo
75288446	2	Pastilha de freio
73161226	1	Filtro de óleo
73162722	1	Elemento Filtrante
Material de limpeza		
Serviços: - Limpeza química; - Retirada e Desmontagem da transmissão; - Substituição das peças acima descritas; - Ajustes necessários; - Montagem do conjunto da transmissão; - Instalação da transmissão na máquina; -Testes e ajustes necessários.		

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

7. Conclusão

Em face ao exame pericial realizado, com base na legislação em vigor na vistoria da motoniveladora acima caracterizada, foi constatada a necessidade de substituição e execução dos serviços descritos no item anterior, para o seu perfeito funcionamento. A relação de peças e serviços poderá sofrer alterações no decorrer da execução dos serviços, devido a sua complexidade.

Sendo o presente laudo impresso, via computador, encerrado e lavrado em 19 de janeiro do corrente ano, contendo 17 (dezessete) páginas, numeradas sequencialmente e rubricadas no anverso, com 24 (vinte e quatro) fotos, no apêndice, ART em anexo.

Eng. Glademir Karpinski

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho
MBA em Gestão Ambiental

7 Conclusão

Em face ao exame pericial realizado, com base na legislação em vigor na vistoria da motoniveladora acima caracterizada, foi constatada a necessidade de substituição e execução dos serviços descritos no item anterior, para o seu perfeito funcionamento. A relação de peças e serviços poderá sofrer alterações no decorrer da execução dos serviços, devido a sua complexidade.

Segue o presente laudo impresso via computador, encerrado e lavrado em 19 de janeiro de corrente ano, contendo 17 (dezessete) páginas, numeradas sequencialmente e rubricadas no anverso, com 24 (vinte e quatro) fotos, no apêndice, ART em anexo.

Eng. Glademir Karpinski

Rua Senador Salgado Filho, 279
Getúlio Vargas - RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1357
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

8. Apêndice

8.1. Foto 1

8.2. Foto 2



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

8.3. Foto 3

8.5. Foto 5

8.6. Foto 6

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

8.7. Foto 7

8.8. Foto 8

8.9. Foto 9

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

8.10. Foto 10



8.11. Foto 11

8.12. Foto 12



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



8.13. Foto 13

8.14. Foto 14



8.15. Foto 15

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

8.16. Foto 16



8.17. Foto 17



8.18. Foto 18

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

8.19. Foto 19

8.20. Foto 20



8.21. Foto 21

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: gladimir.karpinski@gmail.com

8.22. Foto 22

8.23. Foto 23

8.24. Foto 24



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

9.Anexo

9.1. ART

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA-RS

ART Número
11101575

Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO
Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Motivo: NORMAL

Contratado
Carteira: RS083466 **Profissional:** GLADEMIR KARPINSKI **E-mail:** glademir.karpinski@gmail.com
RNP: 2200072872 **Título:** Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho
Empresa: NENHUMA EMPRESA **Nr.Reg.:**

Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA **E-mail:**
Endereço: ILSO JOSE WEBBER 122 **Telefone:** **CPF/CNPJ:** 92411933000190
Cidade: COXILHA **Bairro.:** CENTRO **CEP:** 99145000 **UF:** RS

Identificação da Obra/Serviço
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA
Endereço da Obra/Serviço: ILSO JOSE WEBBER 122 Parque de Máquinas **CPF/CNPJ:** 92411933000190
Cidade: COXILHA **Bairro:** CENTRO **CEP:** 99145000 **UF:** RS
Finalidade: PÚBLICO **Vlr Contrato(R$):** 2.700,00 **Honorários(R$):**
Data Início: 09/12/2020 **Prev.Fim:** 15/01/2021 **Ent.Classe:**

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Vistoria	Máquinas Rodoviárias		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 12/01/2021

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	GLADEMIR KARPINSKI Profissional	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA